

Zdjęcia stanu istniejącego



Kanał instalacyjny c.o. w pomieszczeniu z parkietem



Kanał instalacyjny c.o. w pomieszczeniu z parkietem



Widoczny zarys kanału pod wykładziną PCV



Widoczny zarys kanału pod wykładziną PCV



Kanał c.o. w komunikacji z posadzką lastriko – lewa strona



Kanał instalacyjny c.o. w komunikacji z posadzką lastriko




Posadzka lastriko przy stolarce drewnianej



Kanał instalacyjny c.o. w pomieszczeniu z lastrikiem




Kanał c.o. w holu głównym (posadzka ceramiczna)



Kanał c.o. w komunikacji (posadzka ceramiczna) – prawa strona




Kanał c.o. w wejściu głównym (posadzka ceramiczna)




Schody w holu głównym (posadzka ceram., brak cokołów)



Schody w holu głównym (posadzka ceram., brak cokołów)



Schody w holu głównym (posadzka ceram., brak cokołów)



Hol główny – lewa pochylnia dla n/sprawnych (poza zakresem)



Hol główny – prawa pochylnia dla n/sprawnych (poza zakresem)